

< Guide för att stoppa installationsprogram för Digital Photo Frame >

**1. Gällande modeller:** SPF-75H, SPF-76H, **SPF-85H**, SPF-86H, SPF-86P, **SPF-105P**

**2. Problem:** Vid installation av programmet Frame Manager version 1.08 (för Windows XP) för Digital Photo Frame, visas en virusvarning för maskviruset "W32.Sality.AE".



**3. Lösning:** Avinstallera den tidigare versionen och installera version 1.082.

- När du installerar den tidigare versionen tas maskviruset automatiskt bort.


**1) Kunder kan ladda ned programmet **Frame Manager version 1.082** på webbplatsen **Samsung.com**.**

: Support -> Download Center -> Ange modellkod -> Ladda ned

manual >	software ▾	firmware >		
category	all category ▾	choose your language	all language ▾	
OS	category	description	language	file
Win Vista		Frame Manager unified version (Vista_1.04) (ver.1.04)	MULTI LANGUAGE	
Win XP		Frame Manager unified version (XP_1.082) (ver.1.082)	MULTI LANGUAGE	

**2) Avinstallera version 1.08 och starta om**

: Start -> Kontrollpanelen -> Lägg till eller ta bort program



**3) Installera version 1.082 och starta sedan om.**

#### **4. Referenser**

: Det råder delade meningar om detta virus allvarsgrad hos olika företag.